



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003928-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a estado de conservación y actuaciones previstas en la Iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 139, de 30 de julio de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/003377 a PE/003396, PE/003398 a PE/003402, PE/003405, PE/003407, PE/003413, PE/003414, PE/003423, PE/003557, PE/003694 a PE/003711, PE/003757, PE/003759 a PE/003778, PE/003795, PE/003796, PE/003811, PE/003833, PE/003834, PE/003865 a PE/003867, PE/003887 a PE/003890, PE/003893, PE/003912, PE/003915, PE/003920, PE/003926 a PE/003928, PE/003937, PE/004052, PE/004060, PE/004064, PE/004065, PE/004069, PE/004071, PE/004072, PE/004077, PE/004086 a PE/004088, PE/004097, PE/004342, PE/004349, PE/004359 y PE/004360, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de septiembre de 2020.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E/1003928, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de conservación y actuaciones previstas en la iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia.

En contestación a la pregunta escrita referenciada, se informa lo siguiente:

Desde el año 2000 hasta la fecha, la Consejería de Cultura y Turismo ha realizado la siguiente inversión en la iglesia de San Martín, sita en Segovia:

AÑO	DENOMINACIÓN INVERSIÓN	IMPORTE
2001	Eliminación de humedades. Restauración pared interior	15.403,50
2002	Restauración de capiteles del pórtico norte	12.621,00
2003	Restauración de las puertas del tríptico	11.419,00
2004	Carpintería de la caja del tríptico	11.000,00
2004	Restauración del relieve <i>Jesús camino del calvario</i>	11.000,00
2004	Restauración del retablo mayor	4.664,90
2005	Restauración del retablo mayor	96.260,10
2006	Restauración de los lienzos del presbiterio, eliminación de cubriciones de los muros y adecuación de la bóveda del mismo espacio	87.335,00
2017	Estudio de patologías de los elementos ornamentales pétreos exteriores	3.046,78



Respecto al estado de conservación actual de la iglesia, la cubierta acusa filtraciones y mala canalización y evacuación de aguas. La torre presenta problemas de reducida accesibilidad a su interior, concretamente en la estructura de madera soporte de la “mesa de campanas”, que está expuesta a los agentes ambientales y al acceso de las aves al interior.

El resto de la iglesia plantea diferentes lesiones, habituales en este tipo de edificios, muchas de ellas debidas a la humedad.

El deterioro que sufre la piedra ha sido objeto de estudios e inversiones por la Junta de Castilla y León con el objetivo de obtener datos que puedan contribuir a una propuesta de solución al problema.

En cuanto a la cuestión sobre si se dispone de informes de la iglesia, constan expedientes de solicitudes del Obispado de Segovia, titular del templo y por tanto responsable de su conservación y protección, sometidos a la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia. Estos expedientes se acompañan de la base documental necesaria para la evaluación de la solicitud, siendo examinados e informados por la Ponencia Técnica de Patrimonio Cultural de Segovia autorizando los expedientes de su competencia y elevándose informe y propuesta a la Comisión Territorial en los asuntos competencia de ésta.

Asimismo, también constan expedientes gestionados por la Consejería de Cultura y Turismo con motivo de estudios e intervenciones acometidas o previstas.

En los últimos diez años, constan los siguientes informes sobre el estado de conservación y posible intervención en el inmueble:

- Año 2010: OO-87/2010 Escrito del Obispado de Segovia en el que se comunica la caída de un cuadro de grandes dimensiones en la iglesia de San Martín y los daños sufridos como consecuencia de dicha caída.
- Año 2017:
 - OM-24/2017-101. Solicitud de autorización de obras menores de urgencia en la iglesia de San Martín, por desprendimiento de escayola en la bóveda de la nave norte. Realizado seguimiento y sucesivas visitas por parte de los técnicos del Servicio Territorial y miembros de la Ponencia Técnica de Patrimonio Cultural de Segovia.
 - Memoria valorada para el estudio de patologías de los elementos ornamentales pétreos exteriores de la iglesia de San Martín de Segovia.
- Año 2018:
 - Informe sobre “Diagnóstico iglesia de San Martín”, 7/03/2018. Informe redactado por el arquitecto D. Miguel de Andrés Hernando a solicitud del Servicio Territorial de Cultura.
 - OM-378/2018-101. Ponencia 21/09/18. Solicitud de autorización de obra menor para reparación de cubierta de la iglesia de San Martín, en Segovia.



- “Diagnóstico iglesia de San Martín”, 16/02/2018, promovido por el Obispado de Segovia y realizado por el arquitecto D. Miguel de Andrés Hernando, como paso previo a la propuesta de intervención en el inmueble.
- Año 2020:
- OM-106/2020-101. Ponencia 10/06/2020. Solicitud de autorización de obra menor para la reparación de la cubierta de la iglesia de San Martín, sita en la Plaza de Medina del Campo, 11, en Segovia.
 - OM-116/2020-101. Ponencia 10/06/2020. Comunicación de la reparación del chapitel de la torre de la iglesia de San Martín, sita en la plaza de Medina del Campo, 11, en Segovia (Vinculado a los expedientes OM-94/2020-101 y OM-106/2020-101).
 - Actualmente en redacción, “Proyecto para las obras de reparación de la evacuación de pluviales y de la armadura del campanario de la Iglesia de San Martín en Segovia”.
 - Informe preliminar chapitel iglesia de San Martín en Segovia, 20/06/2020. Informe preliminar redactado por el arquitecto D. Félix Traperero Rodríguez, solicitado por la Consejería de Cultura y Turismo.

Por último, en lo que se refiere a las medidas que se van a adoptar en la iglesia, actualmente está en redacción el “Proyecto para las obras de reparación de la evacuación de pluviales y de la armadura del campanario y del chapitel de la Iglesia de San Martín en Segovia”. El presupuesto aproximado es de 250.000 €, y está previsto que la obra se ejecute en 2021.

Valladolid, 24 de septiembre de 2020.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez.
Consejero.